

**План  
 работ текущего ремонта на 2014 год**

Адрес: **КАРЛА МАРКСА 55**

№ п/п	Наименование работ, услуг по содержанию общего имущества	Единицы измерения	План
			Объем
<b>III</b>	<b>Работы по текущему ремонту</b>		<b>394 856,40</b>
<b>2</b>	<b>Профилактический текущий ремонт</b>		<b>394 856,40</b>
<b>2.2</b>	<b>Электроснабжение и электротехнических устройств в т.ч.</b>		<b>43 552,38</b>
2.2.1	Смена автомата на ток до 25А	шт	845,1 3
2.2.12	Установка энергосберегающих светильников СА-18 оптико-акустический регулируемый	шт	22 279 50
2.2.13	Установка выключателя	шт	361,69 1
2.2.15	Установка розетки с автоматом в тепловом узле	шт	12 454,05 3
2.2.2	Смена автомата на ток до 40А	шт	646 2
2.2.8	Смена трансформатора тока	1шт	6 966,54 6
<b>2.3</b>	<b>Санитарно-технические оборудования в т.ч.</b>		<b>212 939,0</b>
2.3.17	Смена чугунных канализационных труб ф 100 мм	1м.п.	3 284 2
2.3.18	Смена отдельн. участков стальных трубопров. ф до 20 мм	1м.п.	4 792,4 20
2.3.21	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами	1 м2	4 502,94 39
2.3.29	Смена отдельн. участков стальных трубопроводов ф 50 мм	1 м.п.	20 516,46 46
2.3.40	Смена грязевика ф 57 мм	шт	18 142,8 3
2.3.41	Смена отдельн.участков стальных трубопроводов ф 25 мм	1 м.п.	2 503,92 8
2.3.42	Смена задвижек стальных ф 50 мм	шт	23 798,7 6
2.3.43	Смена задвижек стальных ф 80 мм	шт	27 210,2 4
2.3.59	Смена вентилей на краны шаровые до ф 25 мм	шт.	25 027,8 20
2.3.63	Изоляция трубопроводов мин. изд. площ. до 10м2	м3	8 674,16 1,2
2.3.70	Приобретение и установка регулятора температуры горячей воды Данфос ф 25 мм	шт	39 049 1
2.3.97	Смена отопительных приборов на чугунные радиаторы 7 секций	шт	11 221,12 2
2.3.19	Смена отдельн. участков стальных трубопров. ф 32 мм	1м.п.	4 199,28 12
2.3.96	Смена отопительных приборов на чугунные радиаторы 4 секции	шт	20 016,18 6
<b>2.5</b>	<b>Лифтов и лифтовой диспетчерской сигнализации и связи, в т.ч.</b>		<b>138 365,06</b>
2.5.1	Оценка соответствия лифтов отработавших назначенный срок службы требованиям ТР ТС "Безопасность лифтов"	1 лифт	61 413,45 5
2.5.12	Ремонт редуктора главного привода (подшипник сальник)	шт	11 052,58 2
2.5.16	Замена лифтового блока ЛБ-5,0 на ЛБ-5,5	шт	18 027,4 2
			3 367,98

2.5.17	Замена вкладышей башмаков кабины или противовеса	1 комп	2
			8 578,2
2.5.2	ремонт ограничителя скорости (замена шкива ОС)	шт	3
			28 148,92
2.5.3	Замена канатоведущего шкива (б/у)	шт	4
			7 776,53
2.5.5	Замена редуктора привода дверей кабины	шт	1
<b>Итого:</b>			<b>394 856,40</b>

Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"

Ю.Н. Семин

Начальник ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Н.В. Михайлова